



【阿库路巴润滑系统】



ML应用案例



【切削热】

普通车床

- Ø 原本因为没有冷却液循环泵干切
- Ø 薄工件 (Dia.1000mmX30mm) 由于切削热而弯曲变形。
- Ø Accu-lube减少大量切削热并解决问题



上海曼斯实业有限公司
Shanghai Mansi Industrial Co., Ltd.

案例编号 【MS-C001】